

	фов ПС с указанием наименования защищаемых помещений			
16	Имеющийся источник наружного противопожарного водоснабжения привести в неисправное состояние	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 62, 63	20.11.2019	
17	Деревянные конструкции чердачного помещения обработать огнезащитным составом (акт обработки не представлен)	ППР в РФ №390 п. 21; СП 4.13130.2009 п. 5.2.4.12.	20.11.2019	
18	Имеющуюся в зданиях автоматическую пожарную сигнализацию привести в неисправное состояние	ППР в РФ № 390 п.61	20.11.2019	
19	Здание и помещения объекта защиты обеспечить табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны;	ППР в РФ №390 п. 6	20.11.2019	
20	На путях эвакуации предусмотреть знаки пожарной безопасности обозначающих пути эвакуации	ППР в РФ №390 п. 43	20.11.2019	
21	В здании детского сада демонтировать электропроводку, проложенную по горючим материалам	ППР в РФ №390 п. 42	20.11.2019	
22	Все помещения детского сада обеспечить автоматической пожарной сигнализацией	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ ст.4; СП 5.13130-2009 табл. А1	20.11.2019	
23	Со спального помещения второй младшей группы предусмотреть второй эвакуационный выход	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 4; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1 п.4.4.9, п. 5.2.13; СНиП 21.01-97 п.6.12	20.11.2019	
24	Со спального помещения второй младшей группы №2 предусмотреть второй эвакуационный выход	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 4; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1 п.4.4.9, п. 5.2.13; СНиП 21.01-97 п.6.12.	20.11.2019	
25	Со спального помещения первой младшей группы не загромождать второй эвакуационный выход	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 4; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1 п.4.4.9, п. 5.2.13; СНиП 21.01-97 п.6.12.	20.11.2019	
26	Со спального помещения средней группы предусмотреть второй эвакуационный выход	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 4; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1 п.4.4.9, п. 5.2.13; СНиП 21.01-97 п.6.12.	20.11.2019	